

# エアコン洗淨報告書

店舗名

飲食店

作業実施日 2013 年 4 月 25 日



# エアコン 洗淨報告書

店番	店名
0	飲食 店

実施日	2013年4月25日	開始時間	1:30	終了時間	4:30
洗淨担当	WASH MAN	台数	室内機	室外機	リモコン
氏名	奥野 正	3台	3台	3台	3台

## 【作業実施項目】

No.	設置場所	メーカー タイプ	型番	作業前冷暖房 動作確認	作業前部品破 損確認	ドレンポンプ・ ホース洗淨	熱交換器洗淨	ドレンパン洗淨	外装清掃	Vベルト交換 (型番)	作業後冷暖房動 作確認	備考
①	客室	ダイキン	室内機 FHCP112AB	●	●	●	●	●	●		●	
			室外機 RZYP112AA	●	●	●	●	●	●		●	
②	客室	ダイキン	室内機 FHCP140AB	●	●	●	●	●	●		●	
			室外機 RZYP140AA	●	●	●	●	●	●		●	
③	客室	ダイキン	室内機 FHCP112AB	●	●	●	●	●	●		●	
			室外機 RZYP112AA	●	●	●	●	●	●		●	
④			室内機									
			室外機									
⑤			室内機									
			室外機									

データ	No.	作業前				作業後				風速(m/s)	No.		作業前	作業後	差
		吸込温度	吹出温度	差	判定	吸込温度	吹出温度	差	判定						
温度差 【判定基準】 冷房時 8～15℃  暖房時 12～20℃	①	18.4	15.6	2.8	×	16.0	28.9	-12.9	○	冷房時 ・ 暖房時	①	吸込	2.1	3.6	1.5
												吹出	4.2	15.5	11.3
	②	15.7	14.4	1.3	×	15.7	28.3	-12.6	○		②	吸込	2.7	6.2	3.5
												吹出	4.8	14.7	9.9
	③	19.8	15.5	4.3	×	16.6	29.3	-12.7	○		③	吸込	1.9	4.6	2.7
												吹出	6.4	13.0	6.6
④									④	吸込					
										吹出					
⑤									⑤	吸込					
										吹出					

[特記事項]



-----

-----

-----


-----


店舗確認者

	洗浄前	洗浄後
室内機 外観		
パネル グリル フィルター		
ドレンパン ファン		
室内機 熱交換器		

	洗浄前	洗浄後
室外機 外観		
室外機 熱交換器		
水漏れ後		
破損箇所		

	洗浄前	洗浄後
室内機 外観		
パネル グリル フィルター		
ドレンパン ファン		
室内機 熱交換器		

	洗浄前	洗浄後
室外機 外観		
室外機 熱交換器		
破損箇所		
破損箇所		

	洗浄前	洗浄後
室内機 外観		
パネル グリル フィルター		
ドレンパン ファン		
室内機 熱交換器		

	洗浄前	洗浄後
室外機 外観		
室外機 熱交換器		
破損箇所		
破損箇所		